


Государственное учреждение
«Национальная библиотека Беларуси»

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель генерального директора –
директор по экономике, режиму,
эксплуатации здания и оборудования


С.Б.Касперович
16.01.2021

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ № 12



Комиссия в соответствии с приказами от 27.01.2020 №5ах и от 04.12.2020 №111ах в составе:

председатель комиссии: главный инженер	Ю.А.Морозов
заместитель председателя комиссии: заведующий отделом ЭЗиО	А.М.Сенчук
секретарь комиссии: ведущий инженер отдела ЭЗиО	И.В.Карапетян
члены комиссии: ведущий инженер отдела ЭЗиО	В.П.Василевский
заведующий диспетчерским отделом	Н.Н.Галушко
заведующий отделом ОЭОиЛ	Ю.В.Дашкевич
инженер отдела ЭЗиО	А.Н.Крышевич
ведущий инженер отдела ЭЗиО	Д.М.Хайруллин

составила настоящий акт о том, что в результате обследования здания Национальной библиотеки Беларуси на уровне 8-го этажа (отм.+24.600) по грани F3 высотного фондохранилища выявлено растрескивание стеклопакета (трапеция, 5-е снизу по левой грани) в количестве – 1 шт.

Ориентировочные размеры стеклопакета: 980x1285 мм (трапеция).

Выводы комиссии: произвести работы по замене стеклопакета в рамках текущего ремонта здания с использованием материалов Подрядчика.

Председатель комиссии:		Ю.А.Морозов
Заместитель председателя комиссии:		А.М.Сенчук
Секретарь комиссии:		И.В.Карапетян
Члены комиссии:		В.П.Василевский
		Н.Н.Галушко
		Ю.В.Дашкевич
		А.Н.Крышевич
		Д.М.Хайруллин

Примерный (укрупненный) перечень видов ремонтных работ к
ДЕФЕКТНОМУ АКТУ от 16.01 2021 г. № 12

№ п/п	Виды выполняемых ремонтных работ /материалы/	Единица измерения	Количество	Примечание
1.	<u>Работы по замене стекол и стеклопакетов в рамках текущего ремонта здания с использованием материалов Подрядчика:</u> стеклопакет	шт.	1	ориентировочные размеры: 980х1285 мм.(трапеция)

Составил: ведущий инженер ОЭЗиО




Карапетян И.В.

 20 г.

Государственное учреждение
«Национальная библиотека Беларуси»

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель генерального директора –
директор по экономике, режиму,
эксплуатации здания и оборудования


С.Б.Касперович
2021

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ № 11

Комиссия в соответствии с приказами от 27.01.2020 №5ах и от 04.12.2020 №111ах в составе:

председатель комиссии: главный инженер	Ю.А.Морозов
заместитель председателя комиссии: заведующий отделом ЭЗиО	А.М.Сенчук
секретарь комиссии: ведущий инженер отдела ЭЗиО	И.В.Карапетян
члены комиссии: ведущий инженер отдела ЭЗиО	В.П.Василевский
заведующий диспетчерским отделом	Н.Н.Галушко
заведующий отделом ОЭОиЛ	Ю.В.Дашкевич
инженер отдела ЭЗиО	А.Н.Крышевич
ведущий инженер отдела ЭЗиО	Д.М.Хайруллин

составила настоящий акт о том, что в результате обследования здания Национальной библиотеки Беларуси на уровне 6-го этажа (отм.+18.000) по грани Е2 высотного фондохранилища выявлено растрескивание стеклопакета (верхний угол справа («юбка»)) в количестве – 1 шт.

Ориентировочные размеры стеклопакета: 960х1680 мм.





Выводы комиссии: произвести работы по замене стеклопакета в рамках текущего ремонта здания с использованием материалов Подрядчика.

Председатель комиссии:

Заместитель председателя комиссии:

Секретарь комиссии:

Члены комиссии:

	Ю.А.Морозов
	А.М.Сенчук
	И.В.Карапетян
	В.П.Василевский
	Н.Н.Галушко
	Ю.В.Дашкевич
	А.Н.Крышевич
	Д.М.Хайруллин

Примерный (укрупненный) перечень видов ремонтных работ к
ДЕФЕКТНОМУ АКТУ от 16.01 2021 г. № 11

№ п/п	Виды выполняемых ремонтных работ /материалы/	Единица измерения	Количество	Примечание
1.	<u>Работы по замене стекол и стеклопакетов в рамках текущего ремонта здания с использованием материалов Подрядчика:</u> стеклопакет	шт.	1	ориентировочные размеры: 960х1680 мм.

Составил: ведущий инженер ОЭЗиО




Карапетян И.В.

 20 г.

Государственное учреждение
«Национальная библиотека Беларуси»

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель генерального директора –
директор по экономике, режиму,
эксплуатации здания и оборудования


16 04 2021 С.Б.Касперович

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ № 14




Комиссия в соответствии с приказами от 27.01.2020 №5ах и от 04.12.2020 №111ах в составе:

председатель комиссии: главный инженер	Ю.А.Морозов
заместитель председателя комиссии: заведующий отделом ЭЗиО	А.М.Сенчук
секретарь комиссии: ведущий инженер отдела ЭЗиО	И.В.Карапетян
члены комиссии: ведущий инженер отдела ЭЗиО	В.П.Василевский
заведующий диспетчерским отделом	Н.Н.Галушко
заведующий отделом ОЭОиЛ	Ю.В.Дашкевич
инженер отдела ЭЗиО	А.Н.Крышевич
ведущий инженер отдела ЭЗиО	Д.М.Хайруллин

составила настоящий акт о том, что в результате обследования здания Национальной библиотеки Беларуси на уровне 5-го этажа (отм.+ 18.000) по грани G2 высотного фондохранилища выявлено растрескивание стеклопакета (2-ое сверху, 2-е справа («юбка»)) в количестве – 1 шт.

Ориентировочные размеры стеклопакета: 1480x1480 мм.

Выводы комиссии: произвести работы по замене стеклопакета в рамках текущего ремонта здания с использованием материала Подрядчика.

Председатель комиссии:		Ю.А.Морозов
Заместитель председателя комиссии:		А.М.Сенчук
Секретарь комиссии:		И.В.Карапетян
Члены комиссии:		В.П.Василевский
		Н.Н.Галушко
		Ю.В.Дашкевич
		А.Н.Крышевич
		Д.М.Хайруллин

Примерный (укрупненный) перечень видов ремонтных работ к
ДЕФЕКТНОМУ АКТУ от 16.01 2021 г. № 14

№ п/п	Виды выполняемых ремонтных работ /материалы/	Единица измерения	Количество	Примечание
1.	<u>Работы по замене стекол и стеклопакетов в рамках текущего ремонта здания с использованием материалов Подрядчика:</u> стеклопакет	шт.	1	ориентировочные размеры: 1480x1480 мм.

Составил: ведущий инженер ОЭЗиО




Карапетян И.В.

 20 г.

Государственное учреждение
«Национальная библиотека Беларуси»

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель генерального директора –
директор по экономике, режиму,
эксплуатации здания и оборудования


С.Б.Касперович
2021

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ № 10



Комиссия в соответствии с приказами от 27.01.2020 №5ах и от 04.12.2020 №111ах в составе:

председатель комиссии: главный инженер	Ю.А.Морозов
заместитель председателя комиссии: заведующий отделом ЭЗиО	А.М.Сенчук
секретарь комиссии: ведущий инженер отдела ЭЗиО	И.В.Карапетян
члены комиссии: ведущий инженер отдела ЭЗиО	В.П.Василевский
заведующий диспетчерским отделом	Н.Н.Галушко
заведующий отделом ОЭОиЛ	Ю.В.Дашкевич
инженер отдела ЭЗиО	А.Н.Крышевич
ведущий инженер отдела ЭЗиО	Д.М.Хайруллин

составила настоящий акт о том, что в результате обследования здания Национальной библиотеки Беларуси на 22-м этаже (отм.+68.000) по грани С-5 высотного фондохранилища выявлено растрескивание стекла (5-е слева, 4-е сверху) в количестве – 1 шт.

Ориентировочные размеры стекла: 1486х1486 мм.

Выводы комиссии: произвести работы по замене стекла в рамках текущего ремонта здания с использованием материалов Подрядчика и Заказчика.

Председатель комиссии:		Ю.А.Морозов
Заместитель председателя комиссии:		А.М.Сенчук
Секретарь комиссии:		И.В.Карапетян
Члены комиссии:		В.П.Василевский
		Н.Н.Галушко
		Ю.В.Дашкевич
		А.Н.Крышевич
		Д.М.Хайруллин

Примерный (укрупненный) перечень видов ремонтных работ к
ДЕФЕКТНОМУ АКТУ от 16.01 2021 г. № 10

№ п/п	Виды выполняемых ремонтных работ /материалы/	Единица измерения	Количество	Примечание
1.	<u>Работы по замене стекол и стеклопакетов в рамках текущего ремонта здания с использованием материалов Подрядчика и Заказчика:</u> стекло	шт.	1	ориентировочные размеры: 1486х1486 мм

Составил: ведущий инженер ОЭЗиО




Карапетян И.В.

 20 г.

Государственное учреждение
«Национальная библиотека Беларуси»

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель генерального директора –
директор по экономике, режиму,
эксплуатации здания и оборудования


С.Б.Касперович
16.01.2021

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ № 13


Комиссия в соответствии с приказами от 27.01.2020 №5ах и от 04.12.2020 №111ах в составе:

председатель комиссии: главный инженер	Ю.А.Морозов
заместитель председателя комиссии: заведующий отделом ЭЗиО	А.М.Сенчук
секретарь комиссии: ведущий инженер отдела ЭЗиО	И.В.Карапетян
члены комиссии: ведущий инженер отдела ЭЗиО	В.П.Василевский
заведующий диспетчерским отделом	Н.Н.Галушко
заведующий отделом ОЭОиЛ	Ю.В.Дашкевич
инженер отдела ЭЗиО	А.Н.Крышевич
ведущий инженер отдела ЭЗиО	Д.М.Хайруллин

составила настоящий акт о том, что в результате обследования здания Национальной библиотеки Беларуси на 22-м этаже (отм.+69.600) высотного фондохранилища выявлено растрескивание стеклопакета в количестве – 1 шт.

Ориентировочные размеры стеклопакета: 1331x1331 мм (восьмиугольник со стороной 553 мм).

Выводы комиссии: произвести работы по замене стеклопакета в рамках текущего ремонта здания с использованием материалов Подрядчика.

Председатель комиссии:		Ю.А.Морозов
Заместитель председателя комиссии:		А.М.Сенчук
Секретарь комиссии:		И.В.Карапетян
Члены комиссии:		В.П.Василевский
		Н.Н.Галушко
		Ю.В.Дашкевич
		А.Н.Крышевич
		Д.М.Хайруллин

Примерный (укрупненный) перечень видов ремонтных работ к
ДЕФЕКТНОМУ АКТУ от 16.01 2021 г. № 13

№ п/п	Виды выполняемых ремонтных работ /материалы/	Единица измерения	Количество	Примечание
1.	<u>Работы по замене стекол и стеклопакетов в рамках текущего ремонта здания с использованием материалов Подрядчика:</u> стеклопакет	шт.	1	ориентировочные размеры: 1331х1331 мм. (восьмиугольник со стороной 553 мм)

Составил: ведущий инженер ОЭЗиО




Карапетян И.В.

 20 г.

Государственное учреждение
«Национальная библиотека Беларуси»

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель генерального директора –
директор по экономике, режиму,
эксплуатации здания и оборудования


16 04 2021 С.Б.Касперович

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ № 15

Комиссия в соответствии с приказами от 27.01.2020 №5ах и от 04.12.2020 №111ах в составе:

председатель комиссии: главный инженер	Ю.А.Морозов
заместитель председателя комиссии: заведующий отделом ЭЗиО	А.М.Сенчук
секретарь комиссии: ведущий инженер отдела ЭЗиО	И.В.Карапетян
члены комиссии: ведущий инженер отдела ЭЗиО	В.П.Василевский
заведующий диспетчерским отделом	Н.Н.Галушко
заведующий отделом ОЭОиЛ	Ю.В.Дашкевич
инженер отдела ЭЗиО	А.Н.Крышевич
ведущий инженер отдела ЭЗиО	Д.М.Хайруллин

составила настоящий акт о том, что в результате обследования здания Национальной библиотеки Беларуси на 22-м этаже (отм.+66.600) высотного фондохранилища выявлено растрескивание стеклопакета в количестве – 1 шт.

Ориентировочные размеры стеклопакета: 1295x1390x495x1610 мм (трапеция).


Выводы комиссии: произвести работы по замене стеклопакета в рамках текущего ремонта здания с использованием материалов Подрядчика.

Председатель комиссии:		Ю.А.Морозов
Заместитель председателя комиссии:		А.М.Сенчук
Секретарь комиссии:		И.В.Карапетян
Члены комиссии:		В.П.Василевский
		Н.Н.Галушко
		Ю.В.Дашкевич
		А.Н.Крышевич
		Д.М.Хайруллин

Примерный (укрупненный) перечень видов ремонтных работ к
ДЕФЕКТНОМУ АКТУ от 16.01 2021 г. № 15

№ п/п	Виды выполняемых ремонтных работ /материалы/	Единица измерения	Количество	Примечание
1.	<u>Работы по замене стекол и стеклопакетов в рамках текущего ремонта здания с использованием материалов Подрядчика:</u> стеклопакет	шт.	1	ориентировочные размеры: 1295х1390х495х1610 мм. (трапеция)

Составил: ведущий инженер ОЭЗиО



Карапетян И.В.

 20 г.