


Государственное учреждение  
«Национальная библиотека Беларуси»

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель генерального директора –  
директор по экономике, режиму,  
эксплуатации здания и оборудования  
  
С.Б. Касперович  
26 02 2021г.

Дефектный акт № 28

Комиссия в соответствии с приказом от 27.01.2020 №5ах и от 04.12.2020 №111ах в составе:

председатель комиссии: главный инженер

Ю.А.Морозов

заместитель председателя комиссии:

А.М.Сенчук

заведующий отделом ОЗиО

секретарь комиссии:

И.В. Карапетян

ведущий инженер отдела ЭЗиО

члены комиссии:

В.П. Василевский

ведущий инженер отдела ЭЗиО

Н.Н. Галушко

заведующий диспетчерским отделом

Ю.В. Дашкевич

заведующий отделом ОЭОиЛ

инженер отдела ЭЗиО

А.Н. Крышевич

ведущий инженер отдела ЭЗиО

Д.М. Хайруллин

заведующий отделом ОТиСО

Д.В. Чеботаренко

составила настоящий акт о том, что в результате обследования технического состояния клапана соленоидного Parker Coil RT14 в количестве 2 шт. (год ввода в эксплуатацию 2006 г.), установленного в кондиционере К-14.3, обслуживающего серверную (помещение 343), выявлено, что в результате длительной эксплуатации произошло механическое разрушение подвижных деталей клапана соленоидного (механизма сердечника).

Кондиционер К-14.3 входит в состав системы кондиционирования здания.

Выводы комиссии: клапан соленоидный ремонту не подлежит, к дальнейшей эксплуатации не пригоден, требуется замена.

Председатель комиссии

Ю.А.Морозов

Заместитель председателя комиссии

А.М.Сенчук

Секретарь комиссии

И.В.Карапетян

Члены комиссии:

В.П.Василевский

Н.Н.Галушко

Ю.В.Дашкевич

А.Н. Крышевич


Д.М.Хайруллин

Д.В.Чеботаренко

Примерный (укрупненный) перечень видов ремонтных работ к  
дефектному акту от «\_\_» \_\_\_\_\_ 2021г. №\_\_

| №<br>п/п | Виды выполняемых ремонтных работ                                                        | Ед. изм. | Кол-<br>во | Примечание |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|------------|
| 1        | Замена клапана соленоидного Parker Coil RT14:<br>1. клапан соленоидный Parker Coil RT14 | шт.      | 2          | -          |

Составил: Инженер  
(должность)

  
(подпись)

А.В.Баранова  
(И.О.Фамилия)

«\_\_» \_\_\_\_\_ 2021г.