

Государственное учреждение
«Национальная библиотека Беларуси»

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель генерального директора-
директор по экономике,
режиму, эксплуатации здания и
оборудования


С.Б.Касперович
05.04 2021




ДЕФЕКТНЫЙ АКТ № 54

Комиссия в соответствии с приказами от 27.01.2020 №5ах и от 04.12.2020 №111ах в составе:

председатель комиссии: главный инженер	Ю.А.Морозов
заместитель председателя комиссии: заведующий отделом ЭЗиО	А.М.Сенчук
секретарь комиссии: ведущий инженер отдела ЭЗиО	И.В.Карапетян
члены комиссии: ведущий инженер отдела ЭЗиО	В.П.Василевский
заведующий диспетчерским отделом	Н.Н.Галушко
заведующий отделом ОЭОиЛ	Ю.В.Дашкевич
инженер отдела ЭЗиО	А.Н.Крышевич
ведущий инженер отдела ЭЗиО	Д.М.Хайруллин
заведующий отделом ОТиСО	Д.В.Чеботаренко

составила настоящий акт о том, что в результате обследования здания Национальной библиотеки Беларуси выявлено, что на мягкой кровле стилобата имеются вздутия, деформации и частичный износ покрытия. Имеющиеся повреждения нарушили водоотводящую систему данного участка кровли, что может привести к протеканию и разрушению. Также установлено, что на кровле отсутствуют вентиляционные аэраторы.

Выводы комиссии: произвести работы по текущему ремонту части мягкой кровли стилобата с использованием материалов Подрядчика.

Председатель комиссии:		Ю.А.Морозов
Заместитель председателя комиссии:		А.М.Сенчук
Секретарь комиссии:		И.В.Карапетян
Члены комиссии:		В.П.Василевский
		Н.Н.Галушко
		Ю.В.Дашкевич
		А.Н.Крышевич
		Д.М.Хайруллин
		Д.В.Чеботаренко

Примерный (укрупненный) перечень видов ремонтных работ к
ДЕФЕКТНОМУ АКТУ от 05.04. 2021 г. № 54

№ п/п	Виды выполняемых ремонтных работ /материалы/	Единица измерения	Количество	Примечание
1	<u>Работы по текущему ремонту части мягкой кровли стилобата с использованием материалов Подрядчика:</u> - ориентировочные размеры подлежащей ремонту поверхности	кв.м	220,0	

Составил: ведущий инженер ОЭЗиО

Карапетян И.В.

 2021г.