

Государственное учреждение
«Национальная библиотека Беларуси»

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель генерального директора –
директор по экономике, режиму,
эксплуатации здания и оборудования


С.Б. Касперович
«05» 04 2021 г.

Дефектный акт № 54

Комиссия в соответствии с приказом от 27.01.2020 №5ах и от 04.12.2020 №111ах в составе:

председатель комиссии: главный инженер

Морозов Ю.А.

заместитель председателя комиссии:

Сенчук А.М.

заведующий отделом ОЗиО

секретарь комиссии:

Карапетян И.В.

ведущий инженер отдела ЭЗиО

члены комиссии:

Василевский В.П.

ведущий инженер отдела ЭЗиО

Галушко Н.Н.

заведующий диспетчерским отделом

Дашкевич Ю.В.

заведующий отделом ОЭОиЛ

Крышевич А.Н.

инженер отдела ЭЗиО

Хайруллин Д.М.

ведущий инженер отдела ЭЗиО

Чеботаренко Д.В.

заведующий отделом ОТиСО

составила настоящий акт о том, что в результате осмотра системы вентиляции выявлено, что фильтры воздушные гофрированные (590x285x96) – 20 шт., установленные в системах приточной вентиляции П-1, П-4, П-5, П-9, П-10, П-19, П-28, П-32 сильно запылены, имеются повреждения фильтрующего материала.

Выводы комиссии: фильтры восстановлению не подлежат, требуется их замена.

Председатель комиссии

Ю.А.Морозов

Заместитель председателя комиссии

А.М.Сенчук

Секретарь комиссии

И.В.Карапетян

Члены комиссии:

В.П.Василевский

Н.Н.Галушко

Ю.В.Дашкевич

А.Н. Крышевич

Д.В.Чеботаренко

Примерный (укрупненный) перечень видов ремонтных работ к
дефектному акту от «__» _____ 20__ г. №__

№ п/п	Виды выполняемых ремонтных работ	Единица измерения	Количество	Примечание
1	Замена фильтров: 1. фильтр воздушный гофрированный (590x285x96)	шт.	20	-

Составил: Ведущий инженер
(должность)


(подпись)


Т.Ю.Медвецкая
(И.О.Фамилия)

«__» _____ 2021г.

Государственное учреждение
«Национальная библиотека Беларуси»

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель генерального директора –
директор по экономике, режиму,
эксплуатации здания и оборудования

 С.Б. Касперович

05 04 2021.

Дефектный акт № 53

Комиссия в соответствии с приказом от 27.01.2020 №5ах и от 04.12.2020 №111ах в составе:

председатель комиссии: главный инженер

Морозов Ю.А.

заместитель председателя комиссии:

заведующий отделом ОЗиО

Сенчук А.М.

секретарь комиссии:

ведущий инженер отдела ЭЗиО

Карапетян И.В.

члены комиссии:

ведущий инженер отдела ЭЗиО

Василевский В.П.

заведующий диспетчерским отделом

Галушко Н.Н.

заведующий отделом ОЭОиЛ

Дашкевич Ю.В.

инженер отдела ЭЗиО

Крышевич А.Н.

ведущий инженер отдела ЭЗиО

Хайруллин Д.М.

заведующий отделом ОТиСО

Чеботаренко Д.В.

составила настоящий акт о том, что в результате осмотров фильтров систем приточной вентиляции П-35, П-36, установлено, что в результате длительной эксплуатации воздушные карманные фильтры ФВК 5350 - F5 (500x500x300) – 6 шт., сильно запылены, имеются повреждения фильтрующего материала.

Выводы комиссии: фильтры восстановлению не подлежат, требуется их замена

Председатель комиссии

 Ю.А. Морозов

Заместитель председателя комиссии

 А.М. Сенчук

Секретарь комиссии

 И.В. Карапетян


Члены комиссии:

 В.П. Василевский

 Н.Н. Галушко

 Ю.В. Дашкевич

 А.Н. Крышевич

 Д.В. Чеботаренко

Примерный (укрупненный) перечень видов ремонтных работ к
дефектному акту от «__» _____ 20__г. №__

№ п/п	Виды выполняемых ремонтных работ	Ед. изм.	Кол- во	Примечание
1	Замена фильтров: 1. Фильтр воздушный карманный ФВК 5350 - F5	шт.	6	-

Составил: Ведущий инженер
(должность)


(подпись)

Т.Ю.Медвецкая
И.О.Фамилия

«__» _____ 20__г.