

Код по ОКУД | _____

Государственное учреждение
«Национальная библиотека Беларуси»
 (наименование организации)

УТВЕРЖДАЮ

Главный инженер

Ю.А.Морозов

«03» 06 2021г.

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ № 180

технического состояния электронной платы станции управления LOP-KM763600G01 – 1шт.

Комиссия, образованная в соответствии с приказом № 30ах от 6 февраля 2019 г. и № 141ах от 16 октября 2019г. в составе:


председатель комиссии:	Заведующий ДО	Галушко Н.Н.
заместитель председателя комиссии:	Заведующий ООЭОиЛ	Дашкевич Ю.В.
секретарь комиссии:	Ведущий инженер ДО	Ажгиревич Е.А.
члены комиссии:	Заведующий отд. АСУТП	Лукьянов В.А.
	Заведующий ООТиСО	Чеботаренко Д.В.
	Зам. начальника СбиР	Бурачевский В.И.

составила настоящий акт о том, что в результате обследования: электронной платы станции управления LOP-KM763600G01 – 1шт.

(наименование объекта)

на основании дефектного акта обслуживающей организации ООО «Лифткомплекс» от 02.06.21, выявлено, что в процессе длительной эксплуатации электронной платы станции управления LOP-KM763600G01 – 1шт, установленной в шахте лифта №12 (зав.№Н401235), обнаружена неисправность узла управления лифтом. Электронная плата станции управления LOP-KM763600G01 – 1шт находится в аварийном состоянии, ремонту не подлежит, необходима замена.


(описание дефектов, их местонахождение, площадь, объем)

председатель комиссии:	Заведующий ДО		Галушко Н.Н.
заместитель председателя комиссии:	Заведующий ООЭОиЛ		Дашкевич Ю.В.
секретарь комиссии:	Ведущий инженер ДО		Ажгиревич Е.А.
члены комиссии:	Заведующий отд. АСУТП		Лукьянов В.А.
	Заведующий ООТиСО		Чеботаренко Д.В.
	Зам. начальника СбиР		Бурачевский В.И.

Примерный (укрупненный) перечень видов ремонтных работ

№ п/п	Виды выполняемых ремонтных работ	Единица измерения	Количество	Примечание

Составил: вед. инженер-энергетик
(должность)


(подпись)

В.В.Прус
(И.О.Фамилия)

Составлен в 2-х экземплярах:
1-й экз. – в дело № 34-20
2-й экз. – в бухгалтерию библиотеки

Код по ОКУД | _____

Государственное учреждение
«Национальная библиотека Беларуси»
(наименование организации)

УТВЕРЖДАЮ

Главный инженер

Ю.А.Морозов

«28» 05 2021г.

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ № 183

технического состояния платы LCEAD0e ASSEMBLI, KM50006052G02 – 1шт.

Комиссия, образованная в соответствии с приказом № 30ах от 6 февраля 2019 г. и № 141ах от 16 октября 2019г. в составе:

председатель комиссии:	Заведующий ДО	Галушко Н.Н.
заместитель председателя комиссии:	Заведующий ООЭОиЛ	Дашкевич Ю.В.
секретарь комиссии:	Ведущий инженер ДО	Ажгиревич Е.А.
члены комиссии:	Заведующий отд. АСУТП	Лукьянов В.А.
	Заведующий ООТиСО	Чеботаренко Д.В.
	Зам. начальника СбиР	Бурачевский В.И.

составила настоящий акт о том, что в результате обследования: платы LCEAD0e ASSEMBLI, KM50006052G02 – 1шт.

(наименование объекта)

выявлено что в результате длительной эксплуатации платы LCEAD0e ASSEMBLI, KM50006052G02 – 1шт., установленной в шахте лифта №2 (зав.№Н401227), обнаружен выход их строя модуля управления, выгорание клеммных соединений, вздутие конденсаторов. Плата LCEAD0e ASSEMBLI, KM50006052G02 – 1шт. ремонту не подлежит, находится в аварийном состоянии, необходима замена.


(описание дефектов, их местонахождение, площадь, объем)

председатель комиссии:	Заведующий ДО	<i>еншук</i>	Галушко Н.Н.
заместитель председателя комиссии:	Заведующий ООЭОиЛ	<i>[подпись]</i>	Дашкевич Ю.В.
секретарь комиссии:	Ведущий инженер ДО	<i>о/н</i>	Ажгиревич Е.А.
члены комиссии:	Заведующий отд. АСУТП	<i>[подпись]</i>	Лукьянов В.А.
	Заведующий ООТиСО	<i>[подпись]</i>	Чеботаренко Д.В.
	Зам. начальника СбиР	<i>[подпись]</i>	Бурачевский В.И.

Примерный (укрупненный) перечень видов ремонтных работ

№ п/п	Виды выполняемых ремонтных работ	Единица измерения	Количество	Примечание

Составил: вед. инженер-энергетик
(должность)



(подпись)

В.В.Прус
(И.О.Фамилия)

Составлен в 2-х экземплярах:

1-й экз. — в дело № 34-20

2-й экз. — в бухгалтерию библиотеки

Государственное учреждение
«Национальная библиотека Беларуси»
(наименование организации)

УТВЕРЖДАЮ

Главный инженер

Ю.А.Морозов

«16» 05 2021г.

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ № 179

технического состояния платы управления тормозом – 1 шт.

Комиссия, образованная в соответствии с приказом № 30ах от 6 февраля 2019 г. и № 141ах от 16 октября 2019г. в составе:

председатель комиссии:	Заведующий ДО	Галушко Н.Н.
заместитель председателя комиссии:	Заведующий ООЭОиЛ	Дашкевич Ю.В.
секретарь комиссии:	Ведущий инженер ДО	Ажгиревич Е.А.
члены комиссии:	Заведующий отд. АСУТП	Лукиянов В.А.
	Заведующий ООТиСО	Чеботаренко Д.В.
	Зам. начальника СбиР	Бурачевский В.И.

составила настоящий акт о том, что в результате обследования: платы управления тормозом – 1 шт.

(наименование объекта)


на основании дефектного акта обслуживающей организации ООО «Лифткомплекс» от 26.05.21, выявлено, что в процессе длительной эксплуатации платы управления тормозом – 1шт, установленной в шахте лифта №9 (зав.№Н401230), обнаружена неисправность электронных элементов платы. Плата управления тормозом – 1шт находится в аварийном состоянии, ремонту не подлежит, необходима замена.

(описание дефектов, их местонахождение, площадь, объем)

председатель комиссии:	Заведующий ДО	<i>отпуск</i>	Галушко Н.Н.
заместитель председателя комиссии:	Заведующий ООЭОиЛ	<i>[подпись]</i>	Дашкевич Ю.В.
секретарь комиссии:	Ведущий инженер ДО	<i>5/1</i>	Ажгиревич Е.А.
члены комиссии:	Заведующий отд. АСУТП	<i>[подпись]</i>	Лукиянов В.А.
	Заведующий ООТиСО	<i>[подпись]</i>	Чеботаренко Д.В.
	Зам. начальника СбиР	<i>[подпись]</i>	Бурачевский В.И.

№ п/п	Виды выполняемых ремонтных работ	Единица измерения	Количество	Примечание

Составил: вед. инженер-энергетик
(должность)



(подпись)

В.В.Прус
(И.О.Фамилия)

Составлен в 2-х экземплярах:

1-й экз. — в дело № 34-20

2-й экз. — в бухгалтерию библиотеки