

Дефектный акт № 30

Комиссия в соответствии с приказом от 27.01.2020 №5ах в составе:

председатель комиссии: главный инженер

Морозов Ю.А.

заместитель председателя комиссии:

заведующий отделом ОЭиО

Сенчук А.М.

секретарь комиссии:

ведущий инженер по организации эксплуатации

и ремонту зданий и сооружений отдела ЭЭиО

Карапетян И.В.

члены комиссии:

ведущий инженер по ремонту оборудования, зданий

и сооружений отдела ЭЭиО

Василевский В.П.

заведующий диспетчерским отделом

Галушко Н.Н.

заведующий отделом ОЭОиЛ

Дашкевич Ю.В.

заместитель заведующего отделом ЭЭиО

Руцкая Н.Г.

ведущий инженер по организации эксплуатации

и ремонту зданий и сооружений отдела ЭЭиО

Хайруллин Д.М.

заведующий отделом ОТиСО

Чеботаренко Д.В.

составила настоящий акт о том, что в результате обследования технического состояния клапана регулирующего КРС-25, установленного на теплообменнике системы горячего водоснабжения высотного книгохранилища в ИТП-2 на 5 этаже в кол-ве 1 шт., выявлено: произошёл износ зубчатого зацепления привода, что привело к не соблюдению температурного режима.

Выводы комиссии: клапан регулирующий КРС-25 ремонту не подлежит, требуется замена.

Председатель комиссии

Заместитель председателя комиссии

Секретарь комиссии

Члены комиссии:



Ю.А.Морозов



А.М.Сенчук



И.В.Карапетян



В.П.Василевский



Н.Н.Галушко



Ю.В.Дашкевич



Н.Г.Руцкая



Д.М.Хайруллин



Д.В.Чеботаренко

Примерный (укрупненный) перечень видов ремонтных работ к
дефектному акту от «__» _____ 2020г. №__

№ п/п	Виды выполняемых ремонтных работ	Единица измерения	Количество	Примечание
1.	Замена клапана регулирующего КРС-25: 1.клапан регулирующий КРС-25	шт.	1	-

Составил: Инженер 1 категории
(должность)


(подпись)

Т.А.Александрович
(И.О.Фамилия)

«__» _____ 2020г.