

Код по ОКУД | _____

Государственное учреждение
«Национальная библиотека Беларуси»
 (наименование организации)

УТВЕРЖДАЮ

Главный инженер

Ю.А.Морозов

«04» 02 2021г.

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ № 29

технического состояния пассажирских лифтов KONE (зав № Н401225, Н401226, Н401227, Н401228, Н401230, Н401231, Н401232, Н401233, Н401234)

Комиссия, образованная в соответствии с приказом № 30ах от 6 февраля 2019 г. и № 141ах от 16 октября 2019г. в составе:


председатель комиссии:	Заведующий ДО	Галушко Н.Н.
заместитель председателя комиссии:	Заведующий ООЭОиЛ	Дашкевич Ю.В.
секретарь комиссии:	Ведущий инженер ДО	Ажгиревич Е.А.
члены комиссии:	Заведующий отд. АСУТП	Лукьянов В.А.
	Заведующий ООТиСО	Чеботаренко Д.В.
	Зам. начальника СбиР	Бурачевский В.И.

составила настоящий акт о том, что в результате обследования: пассажирских лифтов KONE (зав № Н401225, Н401226, Н401227, Н401228, Н401230, Н401231, Н401232, Н401233, Н401234)

(наименование объекта)

выявлено, что в процессе длительной эксплуатации в пассажирских лифтах KONE (зав № Н401225, Н401226, Н401227, Н401228, Н401230, Н401231, Н401232, Н401233, Н401234), на основании дефектных актов обслуживающей организации ООО «Лифткомплекс», обнаружены: механический износ вкладышей башмаков противовеса, вкладышей башмаков створок дверей кабины и дверей шахты; отказ в работе магнитных датчиков коррекции положения кабины 77U, 77N; многочисленные повреждения пластиковых рамок панели кнопки вызова кабины. Для дальнейшей безопасной работы лифтов необходимо провести ремонтные работы по лифтам KONE.

(описание дефектов, их местонахождение, площадь, объем)

председатель комиссии:	Заведующий ДО		Галушко Н.Н.
заместитель председателя комиссии:	Заведующий ООЭОиЛ		Дашкевич Ю.В.
секретарь комиссии:	Ведущий инженер ДО		Ажгиревич Е.А.
члены комиссии:	Заведующий отд. АСУТП		Лукьянов В.А.
	Заведующий ООТиСО		Чеботаренко Д.В.
	Зам. начальника СбиР		Бурачевский В.И.

Примерный (укрупненный) перечень видов ремонтных работ

№ п/п	Виды выполняемых ремонтных работ	Единица измерения	Количество	Примечание
1	Вкладыши башмаков противовеса	шт.	12	
2	Вкладыши башмаков створок дверей кабины и дверей шахты	шт.	280	
3	Магнитный датчик коррекции положения кабины 77U, 77N (250VDC, 250VAC, 3A, D12MM, KM713227G01, (либо аналог))	комплект	2	
4	Пластиковые рамки панели кнопки вызова кабины	шт.	15	

Составил: вед. инженер-энергетик
(должность)

(подпись)

В.В.Прус
(И.О.Фамилия)

Составлен в 2-х экземплярах:
1-й экз. — в дело № 34-20
2-й экз. — в бухгалтерию библиотеки