

Код по ОКУД | _____ |

Государственное учреждение
«Национальная библиотека Беларуси»
(наименование организации)

УТВЕРЖДАЮ

Главный инженер

Ю.А.Морозов

2021г.

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ № 5
технического состояния кабеля ВВГ нг LS 5x10

Комиссия, образованная в соответствии с приказом №30ах от 06.02.2019, №141ах от 16.10.2019 в составе:

председатель комиссии: заведующий ДО

Галушко Н.Н.

заместитель председателя

комиссии: заведующий ООЭОиЛ

Дашкевич Ю.В.

секретарь комиссии: ведущий инженер ДО

Ажгиревич Е.А.

члены комиссии: зам. начальника СБиР

Бурачевский В.И.

заведующий ОАСУ ТП

Лукьянов В.А.

заведующий ООТиСО

Чеботаренко Д.В.

представителя

(название организации)

(должность)

(Фамилия И.О.)

составила настоящий акт о том, что в результате обследования объекта:

кабеля ВВГ нг LS 5x10 (25м.), пролегающего от шкафа ПЛК19 до парогенератора кондиционера К1, год ввода в эксплуатацию – 2006


(наименование объекта)

установлено, что кабель имеет низкое сопротивление изоляции (менее 10кОм), приводящее к короткому замыканию и между жилами, и на землю. Кабель ВВГ нг LS 5x10 (25м.) ремонту не подлежит, к дальнейшей эксплуатации не пригоден, требуется замена.


Председатель комиссии

 Н.Н.Галушко


Заместитель председателя
комиссии

 Ю.В.Дашкевич

Секретарь комиссии

 Е.А.Ажгиревич

Члены комиссии:

 В.И.Бурачевский


В.А.Лукьянов

Д.В.Чеботаренко

Примерный (укрупненный) перечень видов ремонтных работ

№ п/п	Виды выполняемых ремонтных работ	Единица измерения	Количество	Примечание

Составил: Ведущий инженер по КИП и СА
(должность)


(подпись)

Д.М.Лукашевич
(И.О.Фамилия)

Государственное учреждение

Код по ОКУД | _____ |