

Дефектный акт № 63

Комиссия в соответствии с приказами от 27.01.2020г. №5ах и от 04.12.2020г. №111ах в составе:

председатель комиссии: главный инженер

Ю.А.Морозов

заместитель председателя комиссии:

заведующий отделом ОЗиО

А.М.Сенчук

секретарь комиссии:

ведущий инженер отдела ЭЗиО

И.В.Карапетян

члены комиссии:

ведущий инженер отдела ЭЗиО

В.П.Василевский

заведующий диспетчерским отделом

Н.Н.Галушко

заведующий отделом ОЭОиЛ

Ю.В.Дашкевич

инженер отдела ЭЗиО

А.Н. Крышевич

ведущий инженер отдела ЭЗиО

Д.М. Хайруллин

заведующий отделом ОТиСО

Д.В.Чеботаренко

составила настоящий акт о том, что в результате обследования технического состояния смесителей для умывальников, установленных в общественных санузлах стилобата, выявлено, что у смесителей для умывальников (10 шт.) нарушены резьбовые соединения вентильных головок со смесителем, на корпусе обнаружены трещины, нарушена герметичность смесителей.

Выводы комиссии: смесители для умывальников (10 шт.), ремонту не подлежат, находятся в аварийном состоянии.

Председатель комиссии

Ю.А.Морозов

Заместитель председателя комиссии

А.М.Сенчук

Секретарь комиссии

И.В.Карапетян

Члены комиссии:

В.П.Василевский

Н.Н.Галушко

Ю.В.Дашкевич

А.Н. Крышевич

Д.М. Хайруллин

Д.В.Чеботаренко

Примерный (укрупненный) перечень видов ремонтных работ к
дефектному акту от «__» _____ 202__ г. №__

№ п/п	Виды выполняемых ремонтных работ	Единица измерения	Количество	Примечание
1	Замена смесителей для умывальника: 1. Смеситель для умывальника	шт.	10	-

Составил: Ведущий инженер
(должность)


(подпись)

Т.Ю.Медвецкая
(И.О.Фамилия)

«__» _____ 202__ г.