


Государственное учреждение
«Национальная библиотека Беларуси»

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель генерального директора –
директор по экономике, режиму,
эксплуатации здания и оборудования


С.Б. Касперович
05 04 2024.

Дефектный акт № 51

Комиссия в соответствии с приказом от 27.01.2020 №5ах и от 04.12.2020 №111ах в составе:

председатель комиссии: главный инженер

Ю.А.Морозов

заместитель председателя комиссии:

А.М.Сенчук

заведующий отделом ОЗиО

секретарь комиссии:

И.В.Карапетян

ведущий инженер отдела ЭЗиО

члены комиссии:

В.П.Василевский

ведущий инженер отдела ЭЗиО

Н.Н.Галушко

заведующий диспетчерским отделом

Ю.В.Дашкевич

заведующий отделом ОЭОиЛ

А.Н. Крышевич

инженер отдела ЭЗиО

Д.М. Хайруллин

ведущий инженер отдела ЭЗиО

Д.В.Чеботаренко

что в результате обследования технического состояния изливов для смесителей, установленных в общественных санитарных узлах 1, 2, 3 этажей, стилобата выявлено, что в результате длительной эксплуатации изливы смесителей (30 шт.) деформированы, нарушены резьбовые соединения гаек.

Выводы комиссии: изливы для смесителей (30 шт.) ремонту не подлежат, находятся в аварийном состоянии.

Председатель комиссии

Ю.А.Морозов

Заместитель председателя комиссии

А.М.Сенчук

Секретарь комиссии

И.В.Карапетян

Члены комиссии:

В.П.Василевский

Н.Н.Галушко

Ю.В.Дашкевич

А.Н. Крышевич

Д.В.Чеботаренко

Примерный (укрупненный) перечень видов ремонтных работ к
дефектному акту от «__» _____ 20__ г. №__

№ п/п	Виды выполняемых ремонтных работ	Единица измерения	Количество	Примечание
1.	Замена изливов для смесителей: 1. Излив для смесителя	шт.	30	-

Составил: Ведущий инженер
(должность)


(подпись)

Т.Ю.Медвецкая
(И.О.Фамилия)

«__» _____ 20__ г.