

Код по ОКУД

Государственное учреждение
«Национальная библиотека Беларуси»
 (наименование организации)

УТВЕРЖДАЮ

Главный инженер

Ю.А.Морозов

«07» 05 2021г.

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ № 153
 светильника SIMES – 12 шт.

Комиссия, образованная в соответствии с приказом № 30ах от 6 февраля 2019г. и приказом №141ах от 16 октября 2019г. в составе:

председатель комиссии:	Заведующий ДО	Галушко Н.Н.
заместитель председателя комиссии:	Заведующий ООЭОиЛ	Дашкевич Ю.В.
секретарь комиссии:	Ведущий инженер ДО	Ажгиревич Е.А.
члены комиссии:	Заведующий ОАСУТП	Лукьянов В.А.
	Заведующий ООТиСО	Чеботаренко Д.В.
	Зам. начальника СБиР	Бурачевский В.И.

составила настоящий акт о том, что в результате обследования светильников уличных SIMES 70Вт G12 IP65 (кол-во 12 шт.), входящих в состав системы электроснабжения здания библиотеки и установленных на клумбах центральной зоны, в следствии длительной эксплуатации в различных погодных условиях, выявлено нарушение герметичности корпуса, так как из-за постоянной разницы температур образуется конденсат, как результат - коррозия и разрушение контактов в патронах светильников.

Светильники уличные SIMES ремонту не подлежат, к дальнейшей эксплуатации не пригодны, необходима их замена.

председатель комиссии:	Заведующий ДО		Н.Н.Галушко
заместитель председателя комиссии:	Заведующий ООЭОиЛ		Ю.В.Дашкевич
секретарь комиссии:	Ведущий инженер ДО		Е.А. Ажгиревич
члены комиссии:	Заведующий ОАСУТП		В.А. Лукьянов
	Заведующий ООТиСО		Д.В.Чеботаренко
	Зам. начальника СБиР		В.И.Бурачевский

Примерный (укрупненный) перечень видов ремонтных работ

№ п/п	Виды выполняемых ремонтных работ	Единица измерения	Количество	Примечание
1	<u>Замена светильника:</u> 1. светильник уличный SIMES	шт.	12	возможна замена на аналог (светодиодный светильник)

Составил: Ведущий инженер-энергетик ООО ОиЛ
(должность)


(подпись)

И.Л.Дудкина
(И.О.Фамилия)

Составлен в 2-х экземплярах:

1-й экз. – в дело № 34-17

2-й экз. – в бухгалтерию библиотеки