


Государственное учреждение
«Национальная библиотека Беларуси»

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель генерального директора –
директор по экономике, режиму,
эксплуатации здания и оборудования


С.Б. Касперович
05 04 2024

Дефектный акт № 50

Комиссия в соответствии с приказами от 27.01.2020 №5ах и от 04.12.2020 №111ах в составе:

председатель комиссии: главный инженер

Ю.А.Морозов

заместитель председателя комиссии:

заведующий отделом ОЗиО

А.М.Сенчук

секретарь комиссии:

ведущий инженер отдела ЭЗиО

И.В.Карапетян

члены комиссии:

ведущий инженер отдела ЭЗиО

В.П.Василевский

заведующий диспетчерским отделом

Н.Н.Галушко

заведующий отделом ОЭОиЛ

Ю.В.Дашкевич

инженер отдела ЭЗиО

А.Н. Крышевич

ведущий инженер отдела ЭЗиО

Д.М. Хайруллин

заведующий отделом ОТиСО

Д.В.Чеботаренко

составила настоящий акт о том, что в результате обследования технического состояния муфт, установленных на металлопластиковых трубопроводах холодного и горячего водоснабжения, обнаружены механические повреждения участков трубопроводов (муфт).

Выводы комиссии: поврежденные участки трубопроводов (муфты) ремонту не подлежат, находятся в аварийном состоянии.

Председатель комиссии

Ю.А.Морозов

Заместитель председателя комиссии

А.М.Сенчук

Секретарь комиссии

И.В.Карапетян

Члены комиссии:

В.П.Василевский

Н.Н.Галушко

Ю.В.Дашкевич

А.Н. Крышевич

Д.В.Чеботаренко

Примерный (укрупненный) перечень видов ремонтных работ к
дефектному акту от «__» _____ 20__ г. № _____

№ п/п	Виды выполняемых ремонтных работ	Единица измерения	Количество	Примечание
1	Замена муфт: 1. пресс муфта с переходом на внутреннюю резьбу	шт.	80	-
2	Замена муфт: 1. пресс муфта с накидной гайкой	шт.	30	-
3	Замена муфт: 1. муфта прямая обжимная	шт.	20	-
4	Замена муфт: 1. пресс муфта прямая	шт	20	-

Составил: Ведущий инженер
(должность)


(подпись)

Т.Ю.Медвецкая
(И.О.Фамилия)

«__» _____ 20__ г.