

03 02 2020

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ № 12

Комиссия в соответствии с приказом от 27.01.2020 №5ах в составе:

председатель комиссии: главный инженер	Ю.А.Морозов
заместитель председателя комиссии: заведующий отделом ЭЗиО	А.М.Сенчук
секретарь комиссии: ведущий инженер ведущий инженер ЭЗиО	И.В.Карапетян
члены комиссии: заведующий диспетчерским отделом	Н.Н.Галушко
заместитель заведующего отделом ЭЗиО	Н.Г.Рущкая
ведущий инженер отдела ЭЗиО	В.П.Василевский
ведущий инженер отдела ЭЗиО	Д.М.Хайруллин
заведующий отделом ОЭОиЛ	Ю.В.Дашкевич
заведующий отделом ОТиСО	Д.В.Чеботаренко

составила настоящий акт о том, что в результате обследования объекта «Национальная библиотека Беларуси» установлено, что:

- в стеклянных дверях главного входа в результате длительной эксплуатации произошли износ и поломка шпинделей в количестве – 4 шт.;
- в служебных помещениях цокольного, 1-3 эт. стилобата в результате длительной эксплуатации вышли из строя механизмы цилиндрические;
- в дверях проходных коридоров цокольного, 1-3 эт. стилобата, в дверях обводных коридоров высотного фондохранилища в процессе интенсивной эксплуатации произошла поломка ригелей дверных;
- в дверях из массива в Президент-центре, дверях распределительного холла 1, 2, 3 этажей, в галереях «Лабиринт» и «Ракурс» вышли из строя упоры дверные и напольные;
- в помещениях лифтовых холлов цокольного, 1-3 эт. в процессе интенсивной эксплуатации вышли из строя ручки дверные и замки.

Повреждения ремонту не подлежат.




Выводы комиссии: необходимо выполнить замену механизмов.

Председатель комиссии:

Заместитель председателя комиссии:

Секретарь комиссии:

Члены комиссии:

	Ю.А.Морозов
	А.М.Сенчук
	И.В.Карапетян
	Н.Н.Галушко
	Н.Г.Рущкая
	В.П.Василевский
	Д.М.Хайруллин
	Ю.В.Дашкевич
	Д.В.Чеботаренко

Примерный (укрупненный) перечень видов ремонтных работ к
ДЕФЕКТНОМУ АКТУ от _____ 20__ г. № _____


№ п/п	Виды выполняемых ремонтных работ /материалы/	Единица измерения	Количество	Примечание
1.	<u>Замена шпинделей:</u> - шпindelь	шт.	3	
2	<u>Замена механизмов цилиндрических:</u> - механизм цилиндрический	шт.	20	
3.	<u>Замена ригелей дверных:</u> - ригель дверной	шт.	30	
4.	<u>Замена упоров дверных:</u> - упор дверной - упор дверной	шт. шт.	30 30	напольный
5.	<u>Замена ручек:</u> - ручка	компл.	20	дверная, «ухват- двухсторонний», хром/серебро
6.	<u>Замена замка:</u> - замок	шт.	25	роликовый, ширина механизма 50мм

Составил: ведущий инженер ОЭЗиО  Карапетян И.В.
_____ 20__ г.

Государственное учреждение
«Национальная библиотека Беларуси»

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель генерального директора-
директор по экономике,
режиму, эксплуатации здания и
оборудования


С.Б.Касперович

19 02 2020

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ № 60

Комиссия в соответствии с приказом от 27.01.2020 №5ах в составе:

заместитель председателя комиссии:
заведующий отделом ЭЗиО

А.М.Сенчук

секретарь комиссии: ведущий инженер ведущий инженер ЭЗиО

И.В.Карапетян

члены комиссии: заведующий диспетчерским отделом

Н.Н.Галушко

ведущий инженер отдела ЭЗиО

В.П.Василевский

заведующий отделом ОЭОиЛ

Ю.В.Дашкевич


заведующий отделом ОТиСО

Д.В.Чеботаренко


составила настоящий акт о том, что в результате обследования объекта «Национальная библиотека Беларуси» установлено, что в стеклянных дверях служебного входа в результате длительной эксплуатации произошли износ и поломка шпинделей доводчиков. Повреждения ремонту не подлежат.

Выводы комиссии: необходимо выполнить замену механизмов.


Заместитель председателя комиссии:



А.М.Сенчук

Секретарь комиссии:


И.В.Карапетян

Члены комиссии:


Н.Н.Галушко


В.П.Василевский


Ю.В.Дашкевич


Д.В.Чеботаренко

Примерный (укрупненный) перечень видов ремонтных работ к
ДЕФЕКТНОМУ АКТУ от _____ 20__ г. № _____

№ п/п	Виды выполняемых ремонтных работ /материалы/	Единица измерения	Количество	Примечание
1.	<u>Замена шпинделей:</u> - шпиндель	шт.	3	

Составил: ведущий инженер ОЭЗиО



Карапетян И.В.

_____ 20__ г.