

Код по ОКУД | _____

Государственное учреждение
«Национальная библиотека Беларуси»
 (наименование организации)

УТВЕРЖДАЮ

Главный инженер

Ю.А.Морозов

«28» 01 2020г.

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ № 9

технического состояния тахометра GTF 7.16L/460 – 1шт.

Комиссия, образованная в соответствии с приказом № 30ах от 6 февраля 2019 г. и № 141ах от 16 октября 2019г. в составе:

председатель комиссии:	Заведующий ДО	Галушко Н.Н.
заместитель председателя комиссии:	Заведующий ООЭОиЛ	Дашкевич Ю.В.
секретарь комиссии:	Ведущий инженер ДО	Ажгиревич Е.А.
члены комиссии:	Заведующий отд. АСУТП	Лукьянов В.А.
	Заведующий ООТиСО	Чеботаренко Д.В.
	Зам. начальника СбиР	Бурачевский В.И.

составила настоящий акт о том, что в результате обследования: тахометра GTF 7.16L/460

(наименование объекта)

в результате длительной эксплуатации тахометра GTF 7.16L/460 – 1шт., установленного в шахте лифта №3 (рег.№ 24-32-1930), выявлены износ рабочей поверхности контактного ролика, выработка графитовых щёток коллектора. Тахометр GTF 7.16L/460 – 1шт. ремонту не подлежит, находится в аварийном состоянии, необходима замена.


 (описание дефектов, их местонахождение, площадь, объем)

председатель комиссии:	Заведующий ДО		Галушко Н.Н.
заместитель председателя комиссии:	Заведующий ООЭОиЛ		Дашкевич Ю.В.
секретарь комиссии:	Ведущий инженер ДО		Ажгиревич Е.А.
члены комиссии:	Заведующий отд. АСУТП		Лукьянов В.А.
	Заведующий ООТиСО		Чеботаренко Д.В.
	Зам. начальника СбиР		Бурачевский В.И.

Примерный (укрупненный) перечень видов ремонтных работ

№ п/п	Виды выполняемых ремонтных работ	Единица измерения	Количество	Примечание

Составил: вед. инженер-энергетик
(должность)


(подпись)

В.В.Прус
(И.О.Фамилия)

Составлен в 2-х экземплярах:

1-й экз. – в дело № 34-20

2-й экз. – в бухгалтерию библиотеки