

Код по ОКУД | _____

Государственное учреждение
«Национальная библиотека Беларуси»
 (наименование организации)

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель генерального директора –
 директор по экономике, режиму,
 эксплуатации здания и оборудования


 С.Б.Касперович
 27.05.2021г.

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ № 125

технического состояния электродвигателей АИР 63 А2 УЗ 0,37 кВт/ 2790 об./мин – 2шт.

Комиссия, образованная в соответствии с приказом № 30ах от 6 февраля 2019 г. и № 141ах от 16 октября 2019г. в составе:



председатель комиссии:	Заведующий ДО	Галушко Н.Н.
заместитель председателя комиссии:	Заведующий ООЭОиЛ	Дашкевич Ю.В.
секретарь комиссии:	Ведущий инженер ДО	Ажгиревич Е.А.
члены комиссии:	Заведующий отд. АСУТП	Лукьянов В.А.
	Заведующий ООТиСО	Чеботаренко Д.В.
	Зам. начальника СбиР	Бурачевский В.И.

составила настоящий акт о том, что в результате обследования: электродвигателей АИР 63 А2 УЗ 0,37 кВт/ 2790 об./мин – 2шт.:

(наименование объекта)

выявлено, что вследствие длительной эксплуатации (с 2006 года) электродвигателей АИР 63 А2 УЗ 0,37 кВт/ 2790 об./мин – 2шт., установленные в венткамере В-46, В-47, имеют, вызванные старением, дефекты корпуса и механические повреждения ротора, крышки двигателя, короткое замыкание обмотки ротора. Электродвигатели АИР 63 А2 УЗ 0,37 кВт/ 2790 об./мин – 2шт., ремонту не подлежат, к дальнейшей эксплуатации непригодны, необходима замена.

(описание дефектов, их местонахождение, площадь, объем)

председатель комиссии:	Заведующий ДО	7/0	Галушко Н.Н.
заместитель председателя комиссии:	Заведующий ООЭОиЛ		Дашкевич Ю.В.
секретарь комиссии:	Ведущий инженер ДО		Ажгиревич Е.А.
члены комиссии:	Заведующий отд. АСУТП	7/0	Лукьянов В.А.
	Заведующий ООТиСО		Чеботаренко Д.В.
	Зам. начальника СбиР		Бурачевский В.И.

Примерный (укрупненный) перечень видов ремонтных работ

№ п/п	Виды выполняемых ремонтных работ	Единица измерения	Количество	Примечание

Составил: вед. инженер-энергетик
(должность)

(подпись)

В.В.Прус
(И.О.Фамилия)

Составлен в 2-х экземплярах:
1-й экз. – в дело № 34-20