

Код по ОКУД | _____ |

Государственное учреждение
«Национальная библиотека Беларуси»
(наименование организации)

УТВЕРЖДАЮ

Главный инженер

Ю.А.Морозов

2021г.

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ № 159
технического состояния парогенераторов NOVAP 3000

Комиссия, образованная в соответствии с приказом №30ах от 06.02.2019, №141ах от 16.10.2019 в составе:

председатель комиссии: заведующий ДО

Галушко Н.Н.

заместитель председателя

комиссии: заведующий ООЭОиЛ

Дашкевич Ю.В.

секретарь комиссии: ведущий инженер ДО

Ажгиревич Е.А.

члены комиссии: зам. начальника СБиР

Бурачевский В.И.

заведующий ОАСУ ТП

Лукьянов В.А.

заведующий ООТиСО

Чеботаренко Д.В.

представителя

(название организации)

(должность)

(Фамилия И.О.)

составила настоящий акт о том, что в результате обследования объекта:

парогенераторов NOVAP 3000 кондиционеров К1-К6 в ВК10 (бшт.), год ввода в эксплуатацию – 2006г.

(наименование объекта)

установлено, что в результате длительной эксплуатации автомата парогенераторов значительно выработала свой ресурс (потеря емкостей электролитических конденсаторов плат управления, окисление токоведущих дорожек, контактов и других элементов схемы, коррозия парораспределителей и корпусов парогенераторов в местах креплений), вследствие чего происходят частые сбои в работе автоматики и не обеспечивается полноценный режим работы оборудования. Парогенераторы NOVAP 3000 (бшт.) находятся в аварийном состоянии, ремонту не подлежат. Необходима замена парогенераторов.

Председатель комиссии

Н.Н.Галушко

Заместитель председателя
комиссии

Ю.В.Дашкевич

Секретарь комиссии

Е.А.Ажгиревич

Члены комиссии:

В.И.Бурачевский

В.А.Лукьянов

Д.В.Чеботаренко

Примерный (укрупненный) перечень видов ремонтных работ

№ п/п	Виды выполняемых ремонтных работ	Единица измерения	Количество	Примечание

Составил: Ведущий инженер по КИПиСА



Д.М.Лукашевич